



1.6 T-GDi Climatronic Navi As.Pasa RVM Kamera Podgrz.Kier. Gwarancja

74 700

PLN

Dane kontaktowe



www:
centercars.eu

- Interfejs Bluetooth
- Radio
- Gniazdo USB
- System nawigacji satelitarnej
- Ekran dotykowy
- Dostęp do internetu
- Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
- Tapicerka materiałowa
- Podgrzewany fotel kierowcy
- Podgrzewany fotel pasażera
- Regul. elektr. podparcia lędźwiowego - ki...
- Podłokietniki - przód
- Podłokietniki - tył
- Kierownica skórzana
- Kierownica ze sterowaniem radia
- Kierownica wielofunkcyjna
- Kierownica ogrzewana
- Dźwignia zmiany biegów wykończona skó...
- Czujnik deszczu
- Elektryczne szyby przednie
- Elektryczne szyby tylne
- Przyciemniane tylne szyby
- Tempomat
- Kontrola odległości z tyłu (przy parkowaniu)
- Kamera parkowania tył
- Lusterka boczne ustawiane elektrycznie
- Podgrzewane lusterka boczne
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Asystent (czujnik) martwego pola
- Aktywny asystent zmiany pasa ruchu
- Ogranicznik prędkości
- Kontrola trakcji
- Automatyczna kontrola zjazdu ze stoku
- System rozpoznawania znaków drogowych
- Czujnik zmierzchu
- Światła do jazdy dziennej diodowe LED
- Lampy przeciwmgielne
- Lampy tylne w technologii LED
- Oświetlenie drogi do domu
- Elektroniczna kontrola ciśnienia w oponach
- Wspomaganie kierownicy
- Felgi aluminiowe 19
- Opony wielosezonowe
- ABS
- ESP
- Elektroniczny system rozdziału siły hamo...
- System wspomagania hamowania
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Poduszka powietrzna pasażera
- Kurtyny powietrzne - przód
- Boczne poduszki powietrzne - przód
- Kurtyny powietrzne - tył
- Isofix (punkty mocowania fotelika dziecię...
- Wycieraczki



Marka	Hyundai
Model	Tucson
Typ nadwozia	SUV
Typ paliwa	Benzyna
Importowany	Tak
Rok produkcji	2017
Przebieg	122000
Kolor	Szary
VAT marża	Tak
Finansowanie	Tak
Pojemność skokowa	1591
Moc	177
Skrzynia	Manualna
Napęd	Na przednie koła
Kraj pochodzenia	Niemcy
Data pierwszej rejestracji	2017-07-28
Numer rejestracyjny pojazdu	EZD05772
Zarejestrowany w	Polska
Pierwszy właściciel	Tak
Bezwygodkowy	Tak
Serwisowany w ASO	Tak
Liczba miejsc	5
Liczba drzwi	5
Metalik	Tak
VIN (na stronę)	X0X0X0X00XX00X0X0